

# ÜBUNG 11.: PLATTEN

## Aufgabe 1.: Spannungszustand einer Platte

Gegeben: Die Dicke und der Spannungszustand / die Schnittgrößen im Punkt  $P_0$  der Mittelebene einer Platte.

$$b = 40 \text{ mm}, \quad Q_x = 100 \text{ N/mm}, \quad Q_y = -50 \text{ N/mm}, \quad M_x = 2 \cdot 10^4 \text{ Nmm/mm}, \quad M_y = -4 \cdot 10^4 \text{ Nmm/mm}, \\ M_{xy} = M_{yx} = 2 \cdot 10^4 \text{ Nmm/mm}.$$

Aufgabe: a) Veranschaulichung / Grafische Darstellung der Schnittgrößen (der Flächenkräfte / der Querkräfte und der Flächenmomente / der Biegemomente und des Drillmomentes) am elementaren Quadrat im Punkt  $P_0$  der Mittelebene der Platte.

b) Veranschaulichung / Grafische Darstellung des Charakters der Spannungsverläufe über die Dicke im Punkt  $P_0$ .

c) Berechnung des Spannungstensors im Punkt  $z = -b/4$ .


Lösung:

a) Veranschaulichung / Grafische Darstellung der Querkräfte (der Querkräfte) und der Flächenmomente (der Biegemomente und des Drillmomentes) am elementaren Quadrat im Punkt  $P_0$  der Mittelebene der Platte:

Die Flächenkräfte / Die Querkräfte:

$$Q_x = 100 \text{ N/mm},$$

$$Q_y = -50 \text{ N/mm}.$$




Die Flächenmomente /

Die Biegemomente und das Drillmoment:

$$M_x = 2 \cdot 10^4 \text{ Nmm/mm},$$

$$M_y = -4 \cdot 10^4 \text{ Nmm/mm},$$

$$M_{xy} = M_{yx} = 2 \cdot 10^4 \text{ Nmm/mm}.$$



b) Veranschaulichung / Grafische Darstellung des Charakters der Spannungsverläufe über die Dicke im Punkt  $P_0$ :


Spannungsverläufe:

$$\sigma_x = \frac{M_x}{I_1} z, \quad I_1 = \frac{b^3}{12},$$

$$\sigma_y = \frac{M_y}{I_1} z, \quad \tau_{xy} = \frac{M_{xy}}{I_1} z,$$

$$\tau_{xz} = -\frac{Q_x}{2I_1} \left( \frac{b^2}{4} - z^2 \right),$$

$$\tau_{yz} = -\frac{Q_y}{2I_1} \left( \frac{b^2}{4} - z^2 \right).$$



c) Berechnung des Spannungstensors im Punkt  $z = -b/4$ :

$$\sigma_x = \frac{M_x}{I_1} \left( -\frac{b}{4} \right) = -\frac{3M_x}{b^2} = -\frac{6 \cdot 10^4}{16 \cdot 10^2} = -\frac{300}{8} = -37,5 \text{ MPa},$$

$$\sigma_y = \frac{M_y}{I_1} \left( -\frac{b}{4} \right) = -\frac{3M_y}{b^2} = \frac{12 \cdot 10^4}{16 \cdot 10^2} = \frac{300}{4} = 75 \text{ MPa},$$

$$\tau_{xy} = \frac{M_{xy}}{I_1} \left( -\frac{b}{4} \right) = -\frac{3M_{xy}}{b^2} = -\frac{6 \cdot 10^4}{16 \cdot 10^2} = -\frac{600}{16} = -37,5 \text{ MPa},$$

$$\tau_{xz} = -\frac{Q_x}{b^3} \left( \frac{b^2}{4} - \frac{b^2}{16} \right) = -\frac{9Q_y}{8b^3} = \frac{450}{320} = -2,8125 \text{ MPa}, \quad \tau_{yz} = -\frac{Q_y}{b^3} \left( \frac{b^2}{4} - \frac{b^2}{16} \right) = -\frac{9Q_y}{8b} = \frac{450}{320} \cong 1,4 \text{ MPa}.$$

Der Spannungstensor:

$$\underline{[F]} = \begin{bmatrix} \sigma_x & \tau_{xy} & \tau_{xz} \\ \tau_{yx} & \sigma_y & \tau_{yz} \\ \tau_{zx} & \tau_{zy} & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -37,5 & -37,5 & -2,81 \\ -37,5 & 75 & 1,4 \\ -2,81 & 1,4 & 0 \end{bmatrix} \text{ MPa}$$

### Aufgabe 2.: Spannungszustand einer Platte

Gegeben: Die Dicke und der Spannungszustand / die Schnittgrößen im Punkt  $P_0$  der Mittelebene einer Platte.

$$b = 20 \text{ mm}, \quad Q_x = Q_y = -100 \text{ N/mm}, \quad M_{xy} = M_{yx} = -666 \text{ Nmm/mm}, \quad M_x = 1320 \text{ Nmm/mm}, \quad M_y = 2640 \text{ Nmm/mm}.$$

Aufgabe: a) Veranschaulichung / Grafische Darstellung der Schnittgrößen (der Flächenkräfte / der Querkräfte und der Flächenmomente / der Biegemomente und des Drillmomentes) am elementaren Quadrat im Punkt  $P_0$  der Mittelebene der Platte.

b) Berechnung des Spannungstensors im Punkt  $B$ :  $z_B = -5 \text{ mm}$ .


c) Veranschaulichung / Grafische Darstellung des Charakters der Spannungsverläufe über die Dicke im Punkt  $P_0$ .

### Lösung:

a) Veranschaulichung / Grafische Darstellung der Schnittgrößen (der Flächenkräfte / der Querkräfte und der Flächenmomente / der Biegemomente und des Drillmomentes) am elementaren Quadrat im Punkt  $P_0$  der Mittelebene der Platte:

Die Flächenkräfte / Die Querkräfte:

$$Q_x = Q_y = -100 \text{ N/mm}.$$




Die Flächenmomente /

Das Drillmoment und die Biegemomente:

$$M_{xy} = M_{yx} = -666 \text{ Nmm/mm},$$

$$M_x = 1320 \text{ Nmm/mm},$$

$$M_y = 2640 \text{ Nmm/mm}.$$




b) Berechnung des Spannungstensors im Punkt  $B$ :  $z_B = -5 \text{ mm}$ :


$$\sigma_x = \frac{M_x}{b^3} \left( -\frac{b}{4} \right) = -\frac{3M_x}{b^2} = -\frac{3 \cdot 1320}{4 \cdot 10^2} = 9,9 \text{ MPa}, \quad \tau_{xy} = \frac{M_{xy}}{b^3} \left( -\frac{b}{4} \right) = -\frac{3M_{xy}}{b^2} = -\frac{3 \cdot 666}{4 \cdot 10^2} = 5 \text{ MPa},$$

$$\tau_{zx} = -\frac{Q_x}{2I_1} \left( \frac{b^2}{4} - \frac{b^2}{16} \right) = -\frac{6Q_x}{b^3} \frac{3b^2}{16} = -\frac{9}{8} Q_x \frac{1}{b} = -\frac{900}{160} = 5,625 \text{ MPa}.$$

c) Veranschaulichung / Grafische Darstellung des Charakters der Spannungsverläufe über die Dicke im Punkt  $P_0$ :



**Aufgabe 3.: Spannungszustand einer mit Momenten belasteten Platte**



Die Rechteckplatte mit der Dicke  $b = 20 \text{ mm}$  ist an ihren parallelen Seiten mit den Linienmomenten  $\mu_1$  belastet. Die Durchbiegung der Mittelfläche wird mit der Funktion  $w_0 = C_1 x^2 + C_2 y^2$  bestimmt.

**Gegeben:** Die Abmessungen und das Material der Platte:

$$a = 200 \text{ mm}, c = 240 \text{ mm}, \mu_1 = 3000 \text{ Nmm/mm}, \nu = \frac{1}{3}, E = 200 \text{ GPa} = 2 \cdot 10^5 \text{ MPa}.$$

**Aufgabe:** a) Formulierung der dynamischen Randbedingungen.

b) Ermittlung der Konstanten  $C_1$  und  $C_2$  der Durchbiegungsfunktion.

c) Berechnung der Schnittgrößen (der Flächenkräfte / der Querkräfte und der Flächenmomente / der Biegemomente und des Drillmomentes) im Punkt  $P(0, y, 0)$  der Mittelebene der Platte.

d) Berechnung des Spannungstensors im Punkt  $A$  ( $x_A = y_A = 0, z_A = -10 \text{ mm}$ ).

**Lösung:**

a) Formulierung der dynamischen Randbedingungen:

$$\left. \begin{array}{l} y = \pm c \quad M_y = -\mu_1 \\ x = \pm a \quad M_x = 0 \end{array} \right\}$$

b) Ermittlung der Konstanten  $C_1$  und  $C_2$  der Durchbiegungsfunktion:

$$\text{Die geometrischen und Material-Koeffizienten: } I_1 = \frac{b^2}{12}, \quad E_1 = E \frac{1}{1-\nu^2}.$$

$$\text{Die zweiten Ableitungen der Durchbiegungsfunktion: } \frac{\partial^2 w_0}{\partial x^2} = 2C_1, \quad \frac{\partial^2 w_0}{\partial y^2} = 2C_2$$

$$\left. \begin{aligned} M_y &= -I_1 E_1 \left( \frac{\partial^2 w_0}{\partial y^2} + \nu \frac{\partial^2 w_0}{\partial x^2} \right) = -I_1 E_1 (2C_2 + \nu 2C_1) = -\mu_1 \\ M_x &= -I_1 E_1 \left( \frac{\partial^2 w_0}{\partial x^2} + \nu \frac{\partial^2 w_0}{\partial y^2} \right) = -I_1 E_1 (2C_1 + \nu 2C_2) = 0 \end{aligned} \right\} \Rightarrow C_1 = -C_2 \nu.$$

In die ersten Gleichung eingesetzt:  $2\nu^2 C_2 - 2C_2 = \frac{\mu_1}{I_1 E_1}$ ,  $\Rightarrow C_2 = \frac{1}{1-\nu^2} \frac{\mu_1}{2I_1 E_1} = \frac{6\mu_1}{b^3 E}$ .

$$C_1 = -\nu C_2 = -\nu \frac{1}{1-\nu^2} \frac{\mu_1}{2I_1 E_1}.$$

c) Berechnung der Schnittgrößen (der Flächenkräfte / der Querkräfte und der Flächenmomente / der Biegemomente und des Drillmomentes) im Punkt  $P(0, y, 0)$  der Mittelebene der Platte:

Die Flächenkräfte / Die Querkräfte:

$$\left. \begin{aligned} Q_x &= I_1 E_1 \frac{\partial}{\partial x} (\Delta w_0) = 0 \\ Q_y &= I_1 E_1 \frac{\partial}{\partial y} (\Delta w_0) = 0 \end{aligned} \right\}.$$


Die Flächenmomente /

Die Biegemomente und das Drillmoment:

$$M_y = -I_1 E_1 \left( \frac{\partial^2 w_0}{\partial y^2} + \nu \frac{\partial^2 w_0}{\partial x^2} \right) = -\mu_1,$$

$$M_x = -I_1 E_1 \left( \frac{\partial^2 w_0}{\partial x^2} + \nu \frac{\partial^2 w_0}{\partial y^2} \right) = 0,$$

$$M_{xy} = M_{yx} = -I_1 E_1 (1-\nu) \frac{\partial^2 w_0}{\partial x^2} = 0.$$




d) Berechnung des Spannungstensors im Punkt  $A$  ( $x_A = y_A = 0$ ,  $z_A = -10$  mm):

$$\sigma_y|_A = \frac{M_y}{I_1} z_A = -\frac{\mu_1}{I_1} z_A = -\frac{12 \cdot 3000}{20^3} (-10) = 45 \text{ MPa}.$$

$$\underline{\underline{F}}_A = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & \sigma_y & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 45 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \text{ MPa}.$$

#### Aufgabe 4.: Spannungszustand einer mit Momenten belasteten Platte



Die Rechteckplatte mit der Dicke  $b = 30$  mm ist an ihren parallelen Seiten mit den Linienmomenten  $\mu_1$  belastet. Die Durchbiegung der Mittelfläche wird mit der Funktion  $w_0 = C_1 x^2 + C_2 y^2 + C_3 xy + C_4 x + C_5 y + C_6$  bestimmt.

Gegeben:  $\mu_1 = 1000$  Nmm/mm,  $\mu_2 = 1500$  Nmm/mm,

$$\nu = \frac{1}{3}, \quad a = 200 \text{ mm}, \quad c = 240 \text{ mm}, \quad E = 2 \cdot 10^5 \text{ MPa}.$$

Aufgabe: a) Formulierung der dynamischen Randbedingungen.

b) Ermittlung der Konstanten  $C_1, \dots, C_6$  der Durchbiegungsfunktion.

c) Bestimmung und Veranschaulichung / grafische Darstellung der Schnittgrößen im Punkt  $P_0$ .

d) Veranschaulichung / Grafische Darstellung der Spannungsverläufe über die Dicke im Punkt  $P_0$ .

Lösung:

a) Formulierung der dynamischen Randbedingungen:

$$\left. \begin{aligned} x = \pm a \quad M_x &= -I_1 E_1 \left( \frac{\partial^2 w_0}{\partial x^2} + \nu \frac{\partial^2 w_0}{\partial y^2} \right) = \mu_1, \\ y = \pm c \quad M_y &= -I_1 E_1 \left( \nu \frac{\partial^2 w_0}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 w_0}{\partial y^2} \right) = -\mu_2. \end{aligned} \right\}$$

b) Ermittlung der Konstanten  $C_1, \dots, C_6$  der Durchbiegungsfunktion.

Die zweiten Ableitungen der Durchbiegungsfunktion:  $\frac{\partial^2 w_0}{\partial x^2} = 2C_1 \quad \frac{\partial^2 w_0}{\partial y^2} = 2C_2.$

Die dynamischen Randbedingungen:  $\left. \begin{aligned} M_x &= -2I_1 E_1 (C_1 + \nu C_2) = \mu_1 \\ M_y &= -2I_1 E_1 (\nu C_1 + C_2) = -\mu_2 \quad / \nu \end{aligned} \right\}$

Die zweite Gleichung multipliziert mit  $\nu$  und abgezogen von der ersten Gleichung:

$$-2I_1 E_1 [(1-\nu^2)C_1 + 0] = \mu_1 + \nu\mu_2, \quad \Rightarrow \quad C_1 = -\frac{1}{2I_1 E_1} \frac{1}{1-\nu^2} (\mu_1 + \nu\mu_2),$$

$$-2I_1 E_1 [0 + (1-\nu^2)C_2] = -(\mu_2 + \nu\mu_1), \quad \Rightarrow \quad C_2 = \frac{1}{2I_1 E_1} \frac{1}{1-\nu^2} (\mu_2 + \nu\mu_1).$$

Geometrische Bedingung: die deformierte Mittelfläche soll die Ebene  $xy$  im Punkt  $x = y = 0$  berühren:

$$w_0 = 0, \quad \frac{\partial w_0}{\partial x} = 0, \quad \frac{\partial w_0}{\partial y} = 0 \quad \Rightarrow \quad C_4 = C_5 = C_6 = 0.$$

Die Formänderung soll symmetrisch sein:  $\Rightarrow C_3 = 0.$


c) Bestimmung und Veranschaulichung / grafische Darstellung der Schnittgrößen im Punkt  $P_0$ :

$$\begin{aligned} M_x &= -I_1 E_1 \left( \frac{\partial^2 w_0}{\partial x^2} + \nu \frac{\partial^2 w_0}{\partial y^2} \right) = -2I_1 E_1 (C_1 + \nu C_2) = \\ &= -2I_1 E_1 \left[ -\frac{1}{2I_1 E_1} (\mu_1 + \nu\mu_2) + \nu \frac{1}{2I_1 E_1} (\mu_2 + \nu\mu_1) \right] \frac{1}{1-\nu^2} = \frac{1}{1-\nu^2} [\mu_1 + \nu\mu_2 - \nu\mu_2 - \nu^2\mu_1] = \mu_1, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} M_y &= -I_1 E_1 \left( \nu \frac{\partial^2 w_0}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 w_0}{\partial y^2} \right) = -2I_1 E_1 (\nu C_1 + C_2) = \\ &= -2I_1 E_1 \frac{1}{2I_1 E_1} [-\nu(\mu_1 + \nu\mu_2) + \mu_2 + \nu\mu_1] \frac{1}{1-\nu^2} = -\frac{1}{1-\nu^2} [-\nu\mu_1 - \nu^2\mu_2 + \mu_2 + \nu\mu_1] = -\mu_2, \end{aligned}$$

$$M_{xy} = M_{yx} = -I_1 E_1 (1-\nu) \frac{\partial^2 w_0}{\partial x^2} = 0, \quad Q_x = I_1 E_1 \frac{\partial}{\partial x} (\Delta w_0) = 0, \quad Q_y = I_1 E_1 \frac{\partial}{\partial y} (\Delta w_0) = 0.$$

Veranschaulichung:




d) Veranschaulichung / Grafische Darstellung der Spannungsverläufe über die Dicke im Punkt  $P_0$ :

Spannungsverläufe:

$$\sigma_x = \frac{M_x}{I_1} z = \frac{\mu_1}{I_1} z, \quad \sigma_y = \frac{M_y}{I_1} z = -\frac{\mu_2}{I_1} z,$$



$$\tau_{xy} = \frac{M_{xy}}{I_1} z = 0, \quad I_1 = \frac{b^3}{12}$$

$$\tau_{xz} = -\frac{Q_x}{2I_1} \left( \frac{b^2}{4} - z^2 \right) = 0, \quad \tau_{yz} = -\frac{Q_y}{2I_1} \left( \frac{b^2}{4} - z^2 \right) = 0.$$



**Aufgabe 5.: Spannungszustand einer Platte**

Gegeben: die Schnittgrößen im Punkt  $P_0$  einer Platte mit der Dicke  $b = 20 \text{ mm}$ :



Aufgabe:

- Bestimmung der Schnittgrößen.
- Veranschaulichung / Grafische Darstellung der Spannungsverläufe über die Dicke im Punkt  $P_0$ .
- Berechnung der Spannungskomponenten  $\sigma_x$ ,  $\tau_{xy}$  und  $\tau_{zy}$  an der Stelle  $z = -5 \text{ mm}$ .

Lösung:

- Bestimmung der Schnittgrößen:

Die Querkräfte:


$$Q_x = 80 \text{ N/mm}, \quad Q_y = -60 \text{ N/mm}.$$

Die Flächenmomente:

$$M_{yx} = 6000 \text{ Nmm/mm}, \quad M_y = 4000 \text{ Nmm/mm},$$

$$M_x = -8000 \text{ Nmm/mm}.$$

- Veranschaulichung / Grafische Darstellung der Spannungsverläufe über die Dicke im Punkt  $P_0$ :



- Berechnung der Spannungskomponenten  $\sigma_x$ ,  $\sigma_y$ ,  $\tau_{xy}$ ,  $\tau_{zx}$  und  $\tau_{zy}$  an der Stelle  $z = -5 \text{ mm}$ :

$$z = -\frac{b}{4} = -5 \text{ mm},$$

$$\sigma_x = \frac{M_x}{\frac{b^3}{12}} \left( -\frac{b}{4} \right) = -\frac{3M_x}{b^2} = -\frac{3 \cdot (-8000)}{400} = 60 \text{ MPa}, \quad \sigma_y = \frac{M_y}{\frac{b^3}{12}} \left( -\frac{b}{4} \right) = -\frac{3M_y}{b^2} = -\frac{3 \cdot 4000}{400} = -30 \text{ MPa},$$

$$\tau_{xy} = \frac{M_{xy}}{\frac{b^3}{12}} \left( -\frac{b}{4} \right) = -\frac{3M_{xy}}{b^2} = -\frac{3 \cdot 60 \cdot 10^2}{4 \cdot 10^2} = -45 \text{ MPa},$$

$$\tau_{zy} = -\frac{Q_y}{2I_1} \left( \frac{b^2}{4} - \frac{b^2}{16} \right) = -\frac{6Q_y}{b^3} \frac{3b^2}{16} = -\frac{Q_y}{b} \frac{9}{8} = \frac{60 \cdot 9}{20 \cdot 8} = 3,375 \text{ MPa},$$

$$\tau_{zx} = -\frac{Q_x}{2I_1} \left( \frac{b^2}{4} - \frac{b^2}{16} \right) = -\frac{6Q_x}{b^3} \frac{3b^2}{16} = -\frac{Q_x}{b} \frac{9}{8} = -\frac{80 \cdot 9}{20 \cdot 8} = -4,5 \text{ MPa}.$$